

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУ «КНСОН Иристонского  
района»  
Кокаева Ф.К.  
«25» января 2017г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№241**

**РСО-Алания г. Владикавказ**

**«25» января 2017 г.**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 362026 г. Владикавказ ул. Гэсовкая, 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4477,4 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1975г., последнего капитального ремонта - не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего - в 2017г., капитального – 2017г. (спортивный зал).

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8, МБОУ СОШ №8.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 362026, РСО -Алания, г. Владикавказ ул. Гэсовская, 3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования АМС г.Владикавказа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 362040 г.Владикавказ пл.Штыба, 2.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные (основная общеобразовательная программа прошедшие государственную аккредитацию).
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалидов нет.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **291/340 человек.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет).

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси со стороны ул.Защитников Осетии № 30,11, автобус №12 (до п.Заводской).

Маршрутное такси со стороны к/т «Дружба» №11 (до остановки ул.М.Расковой), №30 (от ул.Мичурина до ул.М.Расковой).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **100 м.**

3.2.2 время движения (пешком) - **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описание: бордюры, неровности дороги).  
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет.

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД                                                           |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                           |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                                           |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                           |



|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| 5 | с нарушениями слуха                | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение  |                |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|       |                                                              |                                                                       | № на плане  | № фото         |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <b>ДЧ-И (Г, У)</b><br><b>ВНД (С, К, О)</b>                            | <b>1-3</b>  | <b>1-8</b>     |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | <b>ДЧ-И (Г, У)</b><br><b>ВНД (К, О, С)</b>                            | <b>4-6</b>  | <b>9-10</b>    |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <b>ДЧ-И (Г, У)</b><br><b>ВНД (К, С, О)</b>                            | <b>7-10</b> | <b>11-20</b>   |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <b>ДЧ-И (Г, У)</b><br><b>ДУ (О), ВНД (К, С)</b>                       | <b>11</b>   | <b>21</b>      |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | <b>ДЧ-И (Г, У)</b><br><b>ВНД (К, С, О)</b>                            | <b>12</b>   | <b>2-24</b>    |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <b>ВНД</b>                                                            | <b>-</b>    | <b>26-27</b>   |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <b>ДЧ-И (Г, У)</b><br><b>ВНД (К, С, О)</b>                            | <b>-</b>    | <b>7-8, 25</b> |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У).** На объекте не обустроена должным образом входная группа, отсутствует тактильная дорожка, пандус, поручни по путям движения. Не оборудованы санузлы. Для адаптации объекта необходимо проведение текущего ремонта оснащение ТСР. Необходимо устранить неровности покрытия по путям движения на территории, устройства на входе в здание пандуса с двухуровневыми поручнями, переоборудование ступеней, установка противоскользящего покрытия, установка поручней на входной лестнице, контрастной маркировки. Установка кнопки вызова персонала. Оборудование настенными поручнями коридоров, лестниц, контрастная маркировка первых и последних ступеней лестниц. Установка предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) в виде контрастной окраски, рельефных обозначений этажей. Расширение дверных проемов, замена дверей. Оснащение санузлов поручнями, крючками, кнопкой вызова. Оборудование системы информации на объекте

визуальными, акустическими, тактильными средствами (информационных табличек, обозначения кабинетов, информаторов, и прочее.).

В настоящее время, до адаптации объекта организована помощь сотрудников - людям с нарушением зрения, слуха, умственного развития.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта              | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                      | Текущий ремонт,<br>индивидуальное решение с<br>ТСР |
| 2         | Вход (входы) в здание                                           | Текущий ремонт,<br>индивидуальное решение с<br>ТСР |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.<br>пути эвакуации)   | Текущий ремонт,<br>индивидуальное решение с<br>ТСР |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого<br>посещения объекта) | Текущий ремонт,<br>индивидуальное решение с<br>ТСР |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                               | Текущий ремонт,<br>индивидуальное решение с<br>ТСР |
| 6         | Система информации на объекте (на всех<br>зонах)                | Текущий ремонт,<br>индивидуальное решение с<br>ТСР |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки<br>транспорта)            | Текущий ремонт,<br>индивидуальное решение с<br>ТСР |
| 8.        | Все зоны и участки                                              | Текущий ремонт,<br>индивидуальное решение с<br>ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ - 2017-2020гг.

в рамках исполнения программы 1 «Доступная среда в Республике Северная Осетия- Алания» на 2017-2018 годы»

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В по варианту Б

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_



(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **Северо – Осетинская региональная организация ВОИ**

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |


Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 28 л.


Пояэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_


Руководитель  
рабочей группы Заместитель главы администрации –  
начальник Управления образования  
**Гозюмов Р.Ч.**

Члены рабочей группы: зам.начальника  
Управления образования АМС г.Владикавказ  
**Ларионова З.И.**

  
(Подпись)

  
(Подпись)

Начальник Отдела информатизации и  
защиты информации АМС г. Владикавказ  
**Бериев С.А.**

  
(Подпись)


Начальник Управления культуры АМС г. Владикавказ  
**Кокаев А.Т.**

  
(Подпись)


Зам.председателя Комитета молодежной политики,  
физической культуры и спорта  
**Гудиев Б.С.**

  
(Подпись)

Главный инженер Управления по строительству АМС г. Владикавказ  
**Дзарданов В.Ю.**

  
(Подпись)

Главный специалист Управления культуры АМС г.Владикавказ  
**Карсанова А.Р.**

  
(Подпись)


Ведущий специалист отдела земельных отношений Управления муниципального  
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказ

**Сабанов А.Н.**

  
(Подпись)


Специалист по социальной работе ГБУ «КЦСОН Иристонского района»

**Елканова Н.В.**

  
(Подпись)

Главный специалист Управления образования АМС г.Владикавказ

**Точиева Ф.А.**

  
(Подпись)


В том числе:  
Председатель СОРО ВОИ  
**Р.Т.Бетророва**


  
(Подпись)

Представители организации,  
расположенной на объекте:

Директор МБОУ СОШ №29

**Дюхова Л.Н.**



  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г. (протокол №\_\_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8, МБОУ СОШ №8.**

**362026, РСО - Алалия, г. Владикавказ ул. Гэсовская, 3**

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                               |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                      |                                              |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                     | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                        | Виды работ                                   |
| 1.1      | Вход (входы) на территорию                         | есть             | 1          | 1-2    | Входная калитка шириной менее 0,9 м., отсутствует информационная поддержка на пути следования. | все                              | Установить калитку шириной не менее 0,9 м, информационную вывеску, в том числе продублированную по шрифту Брайля. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 1.2      | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | 2          | 4-6    | Имеются неровности асфальтового покрытия пешеходных дорожек, не оборудованы понижения бордюров | все                              | Устранить неровности асфальтового покрытия, оборудовать понижения бордюров                                        | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 1.3      | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        |                                                                                                |                                  |                                                                                                                   |                                              |
| 1.4      | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                                                                                |                                  |                                                                                                                   |                                              |
| 1.5      | Автостоянка и парковка                             | есть             | 3          | 7-8    | Не оборудована специальным знаком и                                                            | все                              | Оборудовать парковку в соответствии с нормативными                                                                | Текущий ремонт, индивидуальное решение       |

|  |                               |  |  |  |           |  |               |       |
|--|-------------------------------|--|--|--|-----------|--|---------------|-------|
|  |                               |  |  |  | разметкой |  | требованиями. | с ТСР |
|  | ОБЩИЕ<br>требования<br>к зоне |  |  |  |           |  |               |       |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                         | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                         |
| Территории,<br>прилегающей к зданию.               | <b>ДЧ-И (Г, У)<br/>ВНД (С, К, О)</b>                                    | 1-3           | 1-8       | Текущий<br>ремонт,<br>индивидуальное<br>решение с ТСР.                                  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** На момент обследования зона территории, прилегающей к зданию: ДЧ-И (Г, У), ВНД (С, К, О). Для адаптации зоны необходимо провести текущие ремонтные работы, установить ТСР. Установить калитку шириной не менее 0,9 м, информационную вывеску, в том числе продублированную по шрифту Брайля. Устранить неровности асфальтового покрытия, оборудовать понижения бордюров. Не лестнице оборудовать поручни двусторонние, краевые ступени выделить цветом, оборудовать противоскользящим покрытием. Оборудовать парковку в соответствии с нормативными требованиями.



**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8, МБОУ СОШ №8.**

**362026, РСО - Алаания, г. Владикавказ ул. Гэсовская, 3**

| п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                             |                                      | Работы по адаптации объектов                                                                                                                          |                                              |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                   | Значимость для инвалидов (категория) | Содержание                                                                                                                                            | Виды работ                                   |
| 2.1 | Лестница (наружная)                                | есть             | 4          | 9      | На лестнице отсутствуют поручни. Краевые ступени не выделены цветом, либо фактурой. Не оснащены противоскользящим покрытием. | О, С                                 | Оборудовать поручни двусторонние. Краевые ступени выделить цветом. Оборудовать противоскользящим покрытием. Лестницы нуждаются в капитальном ремонте. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        | отсутствует                                                                                                                  | К, О                                 | Установить пандус                                                                                                                                     | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | 5          | 9      | Поверхность скользкая при намокании. Есть навес.                                                                             | все                                  | Установить твердую нескользящую поверхность на входной площадке.                                                                                      | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная)                                    | есть             | 6          | 9-10   | Отсутствие на двери кнопки вызова. Визуальная информация не продублирована                                                   | все                                  | Продублировать информацию на входной двери рельефными знаками. Установить автоматический                                                              | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

|     |                               |     |  |  |                               |  |                                                                                                                                                           |  |
|-----|-------------------------------|-----|--|--|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                               |     |  |  | на тактильной.<br>Есть порог. |  | доводчик,<br>обеспечивающий<br>задержку<br>закрывания<br>продолжительностью не менее<br>5сек. Дверь<br>оборудовать<br>кнопкой вызова.<br>Устранить порог. |  |
| 2.5 | Тамбур                        | нет |  |  |                               |  |                                                                                                                                                           |  |
|     | ОБЩИЕ<br>требования<br>к зоне |     |  |  |                               |  |                                                                                                                                                           |  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                         | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                         |
| Вход в здание                                      | <b>ДЧ-И (Г, У)</b><br><b>ВНД (К, О, С)</b>                              | 4-6           | 9-10      | Текущий<br>ремонт,<br>индивидуальное<br>решение с ТСР.                                  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** На момент обследования вход в здание доступен: ДЧ-И для (Г,У) и ВНД (К,О,С). Для адаптации объекта необходимо провести текущие ремонтные работы, оснастить ТСР. Установить контрастную разметку первой и последней ступеней. Установить поручни. Установить пандус. Установить твердую нескользящую поверхность на входной площадке, расширить её до нормативных размеров. Продублировать информацию на входной двери рельефными знаками. Установить автоматический доводчик, обеспечивающий задержку закрывания продолжительностью не менее 5сек. Дверь оборудовать кнопкой вызова.



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8, МБОУ СОШ №8.**

**362026, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Гэсовская, 3**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |         | Выявленные нарушения и замечания                                         |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                 |                                               |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото  | Содержание                                                               | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                   | Виды работ                                    |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть             | 7          | 11 - 13 | Отсутствуют настенные поручни. Нет контрастной разметки опасных участков | К, О, С                          | Установить контрастную разметку опасных участков, ликвидировать имеющиеся пороги             | Текущий Ремонт, индивидуальное решение с ТСП. |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | Есть             | 8          | 14 - 15 | Отсутствует на ступенях контрастная разметка<br>Ширина марша 1.0 м.      | О                                | Установить на ступенях контрастную разметку. Увеличение ширины маршей технически невозможны. | Текущий Ремонт, индивидуальное решение с ТСП. |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |         |                                                                          |                                  |                                                                                              |                                               |

|     |                                           |      |    |         |                                                                                   |       |                                                                                |                                               |
|-----|-------------------------------------------|------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник)         | нет  |    |         | Отсутствует                                                                       | К,О,С | Рекомендовано установить при наличии технической и материальной возможности    | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР  |
| 3.5 | Дверь                                     | есть | 9  | 16 - 19 | Ширина дверей по путям движения менее 0,9 м, имеются пороги высотой более 1,4 см. | С     | Расширить проемы, установить двери шириной 0,9 м., с порогами не более 1,4 см. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 10 | 20      | Зона безопасности и не соответствует нормативным требованиям                      | все   | Оборудовать зону безопасности в соответствии с нормативными требованиями       | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      |    |         |                                                                                   |       |                                                                                |                                               |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Пути движения внутри здания                 | <b>ДЧ-И (Г,У)</b><br><b>ВНД (К,С,О)</b>                        | 7-10       | 11-20  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.                                  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**Комментарий к заключению:** На момент обследования зона ДЧ-И (Г, У), ВНД (К,С,О). Для адаптации зоны необходимо проведение текущего ремонта и оснащение ТСР. Установить контрастную разметку опасных участков, ликвидировать имеющиеся пороги. Расширить проемы, установить двери шириной 0,9 м., с порогами не более 1,4 см. Оборудовать зону безопасности в соответствии с нормативными требованиями. При технической и материальной возможности установить лифт либо подъемник на второй этаж.



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8, МБОУ СОШ №8.**

**362026, РСО - Алалия, г. Владикавказ ул. Гэсовская, 3**

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                             |                                              |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                      | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                               | Виды работ                                   |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                        | есть             | 11         | 21     | Информирующие обозначения не продублированы рельефными знаками. | К, О, С, У                       | Установить информирующие обозначения продублировать рельефными знаками. Установка индукционной панели для слабослышащих. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                           | нет              |            |        |                                                                 |                                  |                                                                                                                          |                                              |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                       | нет              |            |        |                                                                 |                                  |                                                                                                                          |                                              |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту        | нет              |            |        |                                                                 |                                  |                                                                                                                          |                                              |

|     |                                     |     |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне             |     |  |  |  |  |  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Зона обслуживания инвалидов                 | <b>ДЧ-И (Г,У),<br/>ДУ(О),<br/>ВНД (К,С)</b>                    | 11         | 21     | Текущий ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСП                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** На момент обследования зона обслуживания **ДЧ-И (Г, У), ДУ (О), ВНД (К, С, О)**. Для адаптации зоны необходимо провести текущий ремонт. Установить информирующие обозначения продублировать рельефными знаками. Установка индукционной панели для слабослышащих.



### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

#### 1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8, МБОУ СОШ №8.

**362026, РСО - Алалия, г. Владикавказ ул. Гэсовская, 3**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона отсутствует**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

**1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8, МБОУ СОШ №8.**

**362026, РСО - Алалия, г. Владикавказ ул. Гэсовская, 3**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |            | Работы по адаптации объектов     |            |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото                           | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              |            |                                  |            |                                  |            |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона отсутствует.**



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8, МБОУ СОШ №8.**

**362026, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Гэсовская, 3**

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |               | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                            |                                               | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|              |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото     | Содержание                                                                                                                                                                                                                     | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Виды работ                                                |
| 5.1          | Туалетная<br>комната                                         | есть                | 12            | 22<br>-<br>24 | Санузел не<br>оборудован<br>кнопкой<br>вызова,<br>опорными<br>поручнями.<br>Рядом с<br>унитазом нет<br>места для<br>размещения и<br>маневрирован<br>ия коляски.<br>Отсутствуют<br>информирую<br>щие<br>обозначения у<br>входа. | К, О, С                                       | Установить<br>кнопку<br>вызова.<br>Установить<br>опорные<br>поручни.<br>Обеспечить<br>пространство<br>для<br>размещения и<br>маневрирован<br>ия кресла-<br>коляски.<br>Установка<br>крючков для<br>костылей.<br>Установить<br>дублирующие<br>информирую<br>щие<br>обозначения<br>рядом с<br>дверью. | Текущий<br>ремонт,<br>индивидуаль<br>ное решение<br>с ТСР |

|     |                                         |     |  |  |  |  |                                                                                                  |                                                            |
|-----|-----------------------------------------|-----|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                         |     |  |  |  |  |                                                                                                  |                                                            |
| 5.2 | Душевая/<br>ванная<br>комната           | нет |  |  |  |  |                                                                                                  |                                                            |
| 5.3 | Бытовая<br>комната<br>(гардеробна<br>я) | нет |  |  |  |  |                                                                                                  |                                                            |
|     | ОБЩИЕ<br>требования<br>к зоне           |     |  |  |  |  | Не менее<br>одной<br>универсально<br>й кабины,<br>доступной для<br>всех<br>категорий<br>граждан. | Текущий<br>ремонт,<br>индивидуаль<br>ное решение<br>с ТСР. |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                         |
| Санитарно-<br>гигиеническое<br>помещение           | <b>ДЧ-И (Г,У),<br/>ВНД (К,С,О)</b>                                   | 12            | 22-24     | Текущий<br>ремонт,<br>индивидуальное<br>решение с ТСР.                                  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** На момент обследования зона доступна **ДЧ-И (Г, У), ВНД (К,С,О)**. Для адаптации зоны для всех МГН необходимо провести текущий ремонт, установить кнопку вызова. Установить опорные поручни. Обеспечить пространство для размещения и маневрирования кресла-коляски. Установка крючков для костылей. Установить дублирующие информирующие обозначения рядом с дверью. Необходимо расширение дверного проема до нормативных показателей.



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя  
общеобразовательная школа №8, МБОУ СОШ №8.**

**362026, РСО - Алалия, г. Владикавказ ул. Гэсовская, 3**

| № п/п | Наименование функционального элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                        |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                   |                               |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                       | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                              | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                     | Виды работ                    |
| 6.1   | Визуальные средства                   | есть             | -          | -      | Знаки и символы отсутствуют по пути следования к объекту и на входе на территорию сада. | все                              | Установить идентичные знаки и символы в пределах здания и территории в соответствии с ГОСТ                     | Индивидуальное решение с ТСР  |
| 6.2   | Акустические средства                 | нет              | -          | -      | Учреждение не оснащено акустическими средствами информации                              | Г                                | Оснастить зону акустическими средствами в соответствии с нормативными требованиями.                            | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 6.3   | Тактильные средства                   | нет              | -          | -      | Учреждение не оснащено тактильными средствами информации                                | С                                | Продублировать информационные знаки тактильными средствами.                                                    | Индивидуальное решение с ТСР. |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне               |                  |            |        |                                                                                         |                                  | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов ( | Индивидуальное решение с ТСР  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | визуальными,<br>звуковыми,<br>тактильными)<br>и<br>соответствовать<br>ГОСТ. |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                         |
| Системы<br>информации на<br>объекте                   | <b>ВНД</b>                                                           | -             | -         | Индивидуальное<br>решение с ТСП.                                                        |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** На момент обследования зона **ВНД (для всех категорий инвалидов)**, по пути следования не существует системы информации доступности. Для адаптации зоны необходимо установить информационные знаки по пути следования в учреждение от остановки. Система информации на объекте должна быть комплексной и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Установить идентичные знаки и символы в пределах здания и территории в соответствии с ГОСТ. Оснастить зону акустическими средствами в соответствии с нормативными требованиями. Продублировать информационные знаки тактильными средствами. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264.